


Nyilatkozat

Hamisított és szürke importból származó tonert találtak a Konica Minolta lézernyomtatóihoz


Tájékoztatjuk a Konica Minolta partnereit, hogy Európa szerte, hamisított és nem európai felhasználásra szánt tonereket találtak.

A Konica Minolta eltávolította ezeket a termékeket a piacról és eljárást indít azon gyártók és forgalmazókkal szemben, akik megpróbálták aláásni a Konica Minolta hírnevét, és ezáltal megbélyegezni a céget.

A Konica Minolta régiós szimbólumokat és feliratokat helyez el a dobozokon és magán a festékpatronokon, hogy ezáltal világossá váljon, hogy melyik piacra szánja a cég a termékeket. Az európai termékek legfőbb azonosítója a „kör” szimbólum.



A fenti képen látható az európai eladásra szánt cian toner azonosítója.



A jobb oldali illusztrációk megmutatják például a cian toner esetében, hogy milyen szimbólumot (hatszög, rombusz, kocka) használnak Ázsiában, Amerikában és a Japán piacon.

Hamis toner vásárlása esetén az alábbi veszélyek fordulhatnak elő:

- Rossz nyomtatási minőség.
- Rossz minőségű csomagolás.
- Szivárog a termék.

Ha az Ön által vásárolt termék eredetiségével kapcsolatban bármilyen kételye van, kérjük lépjen kapcsolatba a központi irodánkkal, vagy a termékspecialistánkkal: